



TSCHORN®
Mess- und Spannmittel



Bedienungsanleitung



Operating instructions



Mode d'emploi



Istruzioni per l'uso



Instrucciones de uso



Εγχειρίδιο Χρήσης



Handboek



Manual



Bruger vejledning



Instrukcja obsługi



Használati útmutató



Регулировка радиального бieniaия



操作説明



取り扱い説明書



메뉴얼

2015



Beschreibung der Einzelteile

Description of component parts

Description des pièces détachées




 **Vor dem Gebrauch**
Before use
Avant utilisation

-  1. Die Dichtung auf evtl. vorhandenes Vakuum prüfen und gegebenenfalls entfernen.
- 2. Zeigerstellung kleiner Zeiger prüfen:
Soll bei -1,5
- 3. Zeigerstellung großer Zeiger prüfen:
Soll bei 50 Toleranz +/- 1
- 4. Prüfen ob der Tasteinsatz sicher befestigt ist.
- 5. Prüfen des Rundlaufs in der Maschinenspindel.
 (siehe Seite 3)
- 6. Bezugslänge des 3D-Tasters ermitteln.
 (siehe Seite 5)

-  1. Check if the seal has got any existing vacuum and remove it if necessary.
- 2. Check the position of the small indicator:
Should be at -1,5
- 3. Check the position of the large indicator:
Should be at 50 tolerance +/- 1
- 4. Check if the probe tip is fastened securely.
- 5. Check the run-out in the spindle of the machine.
 (see page 3)
- 6. Determine the reference length of the 3D-Tester.
 (see page 5)

-  1. Contrôlez si le joint a un vide. Eliminez ce vide si nécessaire.
- 2. Contrôlez la position de la petite aiguille:
Doit être à -1,5
- 3. Contrôlez la position de la grande aiguille:
Doit être à 50 tolérance +/- 1
- 4. Contrôlez si la pointe de palpation est fixée sûrement.
- 5. Contrôlez la concentricité dans la broche de la machine. (voir page 3)
- 6. Déterminez la longueur relative du palpeur 3D.
 (voir page 5)



2.




Justieren des Rundlaufs

Adjusting the radial runout


Réglage de la concentricité



P1



P2



P3

- Stellschrauben (4 Stk.)
- Adjustable screws (4 pcs.)
- Vis de réglage (4 pc.)

1. Taster in eine Werkzeugaufnahme einspannen.
2. Messuhr an die Tastkugel anstellen. (siehe P1)
3. Den höchsten und den tiefsten Messpunkt finden. (siehe P3)
4. Mit den beiden Stellschrauben in Richtung der Messuhr, auf Mitte, einstellen. (siehe P2)
5. Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis die gewünschte Rundlaufgenauigkeit erreicht ist.
6. Achten Sie darauf, dass am Ende alle 4 Stellschrauben mit maximal 2 Nm festgezogen sind.



1. Clamp the 3D-Tester into a tool holder.
2. Move the dial gauge to the probe sphere. (see P1)
3. Find the highest and lowest measuring point. (voir P3)
4. Adjust the 3D-Tester with 2 adjustment screws to the centre position. (see P2)
5. Repeat the procedure until the desired run-out is achieved.
6. Make sure that all 4 adjustment screws are tightened with a maximum torque of 2 Newtonmeters.



1. Serrer le palpeur dans un carré conducteur.
2. Régler l'horloge de mesure à la bille de palpation. (voir P1)
3. Trouver le point de mesure le plus élevé et le plus bas. (voir P3)
4. Ajustez avec les deux vis de réglage en direction de l'horloge de mesure, sur le milieu. (voir 2)
5. Répéter la procédure jusqu'à avoir atteint la précision de cylindricité souhaitée.
6. Veillez à ce que toutes les 4 vis de réglage soient serrées avec max. 2 Nm.

3.



Antasten radial

Radial probing


Palpage radial



1. Den Taster in die Spindel einsetzen. Kühlmittelzufuhr und Spindel abschalten.
2. Bitte exakt senkrecht zum Werkstück antasten, sonst könnten Messfehler entstehen.
3. Mit dem Taster vorsichtig der Werkstückkante nähern, bis sich der große Zeiger zu bewegen beginnt. Dann so lange weiter tasten bis beide Zeiger (klein und groß) exakt „0“ anzeigen.
4. In dieser Position steht die Spindelachse exakt über der Werkstückkante.

WICHTIG: Korrekte Messungen ertasten Sie nur in Tastrichtung vorwärts! (rückwärts = Umkehrfehler)

Hinweis: Ein Überfahren der Werkstückkante um bis zu 1,5 mm (kleiner Zeiger im roten Bereich) ist problemlos. Nach 1,5 mm kommen mechanische Endanschläge, welche den Tasteneinsatz zum Bruch an der Sollbruchstelle führen, um den 3D-Taster zu schützen.



1. Insert the 3D-Tester into the spindle. Cut-off the coolant supply and turn off the spindle.
2. Please make sure that probing is exactly perpendicular. Otherwise, measurement failures may occur.
3. Move the 3D-Tester carefully to the edge of the work piece until the large indicator starts moving. Continue until both indicators (large and small) show exactly „0“.
4. In this position, the symmetry axis of the spindle is exactly positioned to the work piece edge.

IMPORTANT: correct measurements are only possible by probing forwards!
(backwards = reverse fault)

Note:

It is not a problem to overpass the edge of the work piece up to 1.5 mm (small pointer in the red area). After 1.5 mm, there are mechanical limit stops which lead to the probe tip halting at the predetermined breaking point to protect the 3D-Tester.



1. Incorporer le palpeur dans la broche. Mettre l'approvisionnement en fluide de refroidissement et la broche hors marche.
2. Veuillez s'il vous plaît veiller à une position verticale exacte à l'outil afin de contre-carrer les erreurs de mesure.
3. Approcher prudemment le bord de l'outil avec le palpeur jusqu'à ce que la grande aiguille commence à se déplacer. Avancer ensuite en tâtonnant jusqu'à ce que les deux aiguilles (petite et grande) se trouvent exactement sur la position « 0 ».
4. Dans cette position, l'axe de la broche se trouve exactement sur le bord de l'outil.

IMPORTANT: Vous seulement recevrez des mesures correctes si vous avancez en tâtonnant en avant! (en arrière = erreur inverse)

Indication:

Un passage de 1,5 mm du bord de l'outil (petite aiguille dans la zone rouge) n'est pas problématique. Des coups finaux mécaniques apparaissent après 1,5 mm, ces derniers peuvent provoquer une coupure au point de choc prévisionnel afin de protéger le palpeur 3D.



Antasten axial

Axial probing

Palpage axial

1. Die Bezugslänge des 3D-Tasters auf einem Voreinstellgerät ermitteln. Dabei sind 1,5 mm für den Messweg des 3D-Tasters zu subtrahieren.
2. Den Taster in die Spindel einsetzen. Kühlmittelzufuhr und Spindel abschalten.
3. Bitte exakt senkrecht zum Werkstück antasten, sonst könnten Messfehler entstehen.
4. Mit dem Taster vorsichtig der Oberfläche des Werkstücks nähern, bis sich der große Zeiger zu bewegen beginnt. Dann so lange weiter tasten bis beide Zeiger (klein und groß) exakt „0“ anzeigen.
5. Die Spindel steht nun in Höhe der ermittelten Bezugslänge über dem Werkstück.

Hinweis:

Ein Überfahren der Werkstückkante um bis zu 1,5 mm (kleiner Zeiger im roten Bereich) ist problemlos. Nach 1,5 mm kommen mechanische Endanschläge, welche den Tasterinsatz zum Bruch an der Sollbruchstelle führen um den 3D-Taster zu schützen.



1. Determine the 3D-Tester reference length with a pre-setting device. Please note that 1,5 mm must be subtracted from this length.
2. Insert the 3D-Tester into the spindle. Cut-off the coolant supply and turn off the spindle.
3. Please make sure that the probing is exactly perpendicular. Otherwise, measurement failures may occur.
4. Move the 3D-Tester carefully towards the work piece surface until the large indicator starts moving. Continue until both indicators (large and small) show exactly „0“.
5. Now, the spindle is located at the height of the determined reference length above the work piece.

Note:

It is not a problem to overrun the edge of the work piece up to 1.5 mm (small pointer in the red area). After 1.5 mm, there are mechanical limit stops which lead to the probe tip halting at the predetermined breaking point in order to protect the 3D-Tester.



1. La longueur de référence du palpeur 3D est à élaborer avec un appareil de prérglage. Soustraire 1,5 mm pour la voie de mesure du palpeur 3D.
2. Incorporer le palpeur dans la broche. Mettre l'approvisionnement en fluide de refroidissement et la broche hors marche.
3. Veuillez s'il vous plaît veiller à une position verticale exacte à l'outil afin de contrearrêter les erreurs de mesure.
4. Approcher prudemment la surface de l'outil avec le palpeur jusqu'à ce que la grande aiguille commence à se déplacer. Avancer ensuite en tâtonnant jusqu'à ce que les deux aiguilles (petite et grande) se trouvent exactement sur la position « 0 ».
5. La broche se trouve alors au-dessus de l'outil à la hauteur de la longueur de référence.

Indication:


Un passage de 1,5 mm du bord de l'outil (petite aiguille dans la zone rouge) n'est pas problématique. Des coups finaux mécaniques apparaissent après 1,5 mm, ces derniers peuvent provoquer une coupure au point de choc prévisionnel afin de protéger le palpeur 3D.



Paralleles Abfahren X/Y/Z

Parallel running X/Y/Z

Palpage en parallèle X/Y/Z



1. Den Taster in die Spindel einsetzen. Kühlmittelzufuhr und Spindel abschalten.
2. Mit dem Taster vorsichtig der Werkstückkante nähern, bis sich der große Zeiger zu bewegen beginnt. Dann so lange weiter tasten bis die gewünschte Position erreicht ist.
3. Nun können Sie die Parallelität entlang Ihrer Werkstückkante abfahren. Dies ist in allen Achsen X, Y oder Z möglich.

Hinweis: Ein Überfahren der Werkstückkante um bis zu 1,5 mm (kleiner Zeiger im roten Bereich) ist problemlos. Nach 1,5 mm kommen mechanische Endanschläge, welche den Tasteneinsatz zum Bruch an der Sollbruchstelle führen, um den 3D-Taster zu schützen.



1. Insert the 3D-Tester into the spindle. Cut-off the coolant supply and turn off the spindle.
2. Move the 3D-Tester carefully to the edge of the work piece until the large indicator starts moving. Continue until your requested position is reached.
3. Now you can start moving along the edge of the work piece to check parallelism in all axis X, Y or Z.

Note:

It is not a problem to overpass the edge of the work piece up to 1.5 mm (small pointer in the red area). After 1.5 mm, there are mechanical limit stops which lead to the probe tip halting at the predetermined breaking point to protect the 3D-Tester.



1. Insérez le palpeur 3D dans la broche. Arrêtez le fluide de refroidissement.
2. Approcher avec précaution le bord de la pièce avec le palpeur 3D jusqu'à ce que la grande aiguille commence à se déplacer. Continuez jusqu'à ce que la position désirée est atteinte.
3. Maintenant, vous pouvez laisser le parallélisme le long de votre arête de la pièce. Ceci est possible dans tous les axes X, Y, ou Z.

Indication:

Un passage de 1,5 mm du bord de l'outil (petite aiguille dans la zone rouge) n'est pas problématique. Des coups finaux mécaniques apparaissent après 1,5 mm, ces derniers peuvent provoquer une coupure au point de choc prévisionnel afin de protéger le palpeur 3D.

Nach einem Crash

After crash

Après crash



1. Korrekte Funktion und Beweglichkeit der Tast-einheit überprüfen.
2. Korrekte Funktion und Bewegung der Messein-heit überprüfen.
3. Zeigerstellung kleiner Zeiger prüfen:
Soll bei -1,5
4. Zeigerstellung großer Zeiger prüfen:
Soll bei 50 Toleranz +/-1
5. Prüfen ob der Tasteinsatz sicher befestigt ist.
6. Prüfen und ggf. Justieren des Rundlaufs in der Maschinenspindel (siehe Seite 3).


ACHTUNG: Im Falle von Fehlfunktionen bieten wir Ihnen schnellen und unbürokratischen Service.
Auf Wunsch führen wir auch einen Kurzcheck mit Werksze-tifikat für Sie durch.

-
1. Check correct function and movement of the probing unit.
 2. Check correct function and movement of the measuring unit.
 3. Check the position of the small indicator:
Should be at -1,5
 4. Check the position of the large indicator:
Should be at 50 tolerance +/-1
 5. Check if the probe tip is fastened securely.
 6. Check and if necessary adjust the run-out in the spindle of the machine (see page 3).

Attention: if there is a fault, we offer our quick and non-bureaucratic service.
If you want to, we can also make a quick-check with test certificate.

-
1. Vérifiez le bon fonctionnement et la mobilité de l'unité de palpage.
 2. Vérifiez le bon fonctionnement et la mobilité de l'unité de mesure.
 3. Contrôlez la position de la petite aiguille:
Doit être à -1,5
 4. Contrôlez la position de la grande aiguille:
Doit être à 50 tolérance +/-1
 5. Contrôlez si la pointe de palpage est fixée
 6. Contrôlez la concentricité dans la broche de la machine et réajuster le si nécessaire. (voir page 3)

Attention: S'il y a un erreur de fonctionnement, nous of-frons notre service rapide et non bureaucratique.
Si vous voulez, nous faisons un contrôle rapide avec une certification d'usine.





Tasteinsatz / Dichtung auswechseln

Replace probe tip / seal

Remplacer la pointe de palpation / joint



1. Die Dichtung öffnen und aus der Rille ziehen.
2. Die Dichtung nach oben schieben und abnehmen.
3. Den Tasteinsatz von Hand herausschrauben (evtl. kann er auch mit Hilfe einer kleinen Zange gelockert werden).
4. Den Tasteinsatz komplett heraus schrauben. Achten Sie dabei darauf, den Gewindestift mit heraus zu schrauben.
5. Neuen Tasteinsatz einschrauben und von Hand gut festdrehen.
6. Die Dichtung über den Tasteinsatz ziehen.
7. Dichtung über die Tasteinheit schieben und in die Rille verschließen.

ACHTUNG: Bitte Rundlauf überprüfen!



1. Open the seal and remove out of the groove.
2. Move up the seal and put it off.
3. Unscrew the probe tip manually (if needed, the probe tip can be released with a small plier).
4. Unscrew the probe tip entirely and make sure that the threaded pin is unscrewed as well.
5. Screw in the new probe tip and tighten it manually.
6. Put the seal onto the probe tip.
7. Slip the seal over the probing unit and close it into the groove.

ATTENTION: Please check run-out!



1. Ouvrez le joint et le sortir de l'encoche.
2. Glissez le joint vers le haut et le retirez.
3. Dévissez à la main la pointe de palpation (l'embout du palpeur peut aussi être légèrement débloqué avec une petite pince).
4. Dévissez complètement la pointe du palpation. Veillez à dévisser aussi la tige filetée.
5. Vissez fermement avec la main une nouvelle pointe de palpation.
6. Tirez le joint sur la pointe de palpation.
7. Enfilez le joint sur l'unité de palpation et l'enfermez dans l'encoche.

ATTENTION: contrôlez, s'il vous plaît, la cylindricité!



Hinweise

Notifications

Avertissements



- Schützen Sie Ihren 3D-Taster grundsätzlich vor harten Stößen.
- Mit dem Öffnen des Geräts verlieren Sie Anspruch auf Garantie.
- Zur Reinigung bitte nur lösungsfreie Reinigungsmittel verwenden.
- Ein verlängerter Tasteneinsatz ist als Zubehör lieferbar.



- Protect your 3D-Tester against strong shocks.
- Warranty will be lost if you open the 3D-Tester.
- For cleaning just use solvent-free detergents.
- A longer probe tip is available as accessory.



- Protéger toujours votre palpeur 3D contre les coups violents.
- L'ouverture de l'appareil annule tout droit à garantie.
- Utiliser exclusivement un détergent sans solvant pour le nettoyage.
- Une pointe de palpation prolongée peut être livrée en accessoire.

Service

 Bei technischen Schwierigkeiten sind wir schnell und zuverlässig für Sie da.

 In case of technical difficulties, we will help you immediately and reliably.

 Nous sommes rapidement à votre disposition en cas de difficultés techniques.





Descrizione dei componenti Descripción de los componentes Περιγραφή των μερών του 3D-Tester





Prima dell'uso

Antes de usar

Πριν τη χρήση

-  1. Controllare se ci sia del vuoto all'interno del sigillo, rimuoverlo se necessario.
2. Controllare la posizione della lancetta piccola:
Dovrebbe essere a -1,5
3. Controllare la posizione della lancetta grande:
Dovrebbe essere a 50 con tolleranza +/-1
4. Controllare che il puntalino sia fissato saldamente.
5. Controllare il runout nel mandrino della macchina (vedi pagina 13)
6. Determinare la lunghezza di riferimento del 3D Tester (vedi pagina 15)

1.


Vuoto?
Tiene algun vacío?
με αέρα;



-  1. Compruebe si la goma esta correcta y no tiene huecos.
2. Verifique la posicion de la aguja pequena:
Debe estar en -1,5
3. Verifique la posicion de la aguja grande:
Debe estar en 50 tolerancia +/-1
4. Compruebe que el palpador esta bien sujetado.
5. Compruebe la concentricidad en la maquina (ver pagina 13)
6. Determine la longitud del 3D-tester (ver pagina 15)

Eliminare il vuoto!
Eliminar el vacío!
καταργήστε τον αέρα

-  1. Ελέγχετε εάν η ασφάλεια η ασφάλεια έχει κάποια συμπλέση και απέλευθερώστε την.
2. Ελέγχετε την θέση του μικρού δείκτη:
Πρέπει να είναι στο -1,5
3. Ελέγχετε την θέση του μεγάλου δείκτη:
Θα πρέπει να έχει μία 50 ανοχή +/-1
4. Ελέγχετε αν η ακίδα επαφής έχει σφίξει ασφαλώς.
5. Ελέγχετε το run-out στην άτρακτο της μηχανής. (βλέπε σελίδα 13)
6. Καθορίστε το μήκος αναφοράς του 3D-Tester. (βλέπε σελίδα 15)





Centraggio del 3D Taster

Puesta a 0

Ρύθμιση εκκεντρότητας περιστροφής



- Viti di registrazione (4 pz.)
- Tornillos (4 pcs)
- Βίδες Ρύθμισης (4 τεμ.)

1) Centraggio del 3D-Taster

Montare il tastatore in macchina tramite idoneo mandrino, appoggiare un comparatore (1) perpendicolarmente contro la sfera del puntalino del centratore 3D (2) senza creare pressione, ruotare lentamente il tastatore e controllare la concentricità, in caso di errore agire sui 4 grani di centraggio allentando i grani posizionati nel lato dove il comparatore rileva l'errore per eccesso e avvitando i grani posizionati sul lato dove il comparatore rileva l'errore per difetto sino al centraggio del tastatore.

Attenzione al termine tutte le viti devono essere fissate con la torsione massima di 2 Newton metro.

1. Amarrar el 3D-taster en el portapinzas.
2. Posicionar el reloj comparador junto a la punta del palpador.
3. Buscar el máximo y el mínimo de la medición.
4. Ajustar el 3D-taster en el centro de la posición con los dos tornillos de enfrente. Repetir la operación hasta conseguir la concentricidad requerida.
5. Asegurese de no apretar los tornillos mas de 2 Nm torque.



1. Σφίξτε το 3D-Tester σε μία μέγγενη συγκράτησης.
2. Μετακινήστε το Ρολόι μέτρησης προς την μπύλια επαφής.
3. Βρείτε το μέγιστο και το ελάχιστο σημείο μέτρησης.
4. Ρυθμίστε το 3D-Tester με τις 2 βίδες ρύθμισης στην θέση του απόλυτου κέντρου. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να ελαχιστοποιήσετε την εκεντρότητα,
5. Βεβαιωθήτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφίξει με την μέγιστη δύναμη που είναι 2 Νιουτόμετρα.



Misurazione radiale

Ajuste radial

Μέτρηση οριζόντιων αξόνων

Montare il tastatore in macchina tramite un idoneo mandrino, attenzione a non far ruotare per nessuna ragione il mandrino macchina e spegnere la lubrificazione; Assicurarsi che il puntalino sia perfettamente perpendicolare. In caso contrario potrebbero verificarsi errori di misura. Avvicinarsi lentamente al pezzo con la sfera del tastatore sino a posizionarsi nello "0" sia della lancetta piccola sia della lancetta grande a questo punto abbiamo il nostro "0" pezzo rilevabile sul display macchina (non si deve sottrarre il raggio della sfera) eseguire l'operazione in tutti gli assi X, Y.

IMPORTANTE: una corretta misurazione è possibile solo in avanti (all'indietro= errore)

Note:

Non è un problema se si oltrepassa il bordo del pezzo fino a 1.5 mm (il piccolo indicatore nella zona rossa). Dopo 1.5 mm, ci sono dei limiti meccanici in tutti gli assi che evitano danneggiamenti all'orologio del 3D-Taster "Tschorn", in caso di collisione è sufficiente sostituire il puntalino se danneggiato, controllare il centreggio e riutilizzare il centratore per operazioni future.



1. Colocar el 3D-taster en el cabezal. Cerrar el paso de refrigerante.
2. Asegurarse de que el palpador esta exactamente perpendicular para evitar fallos en la medición.
3. Mover con cuidado el 3D-taster hacia la pieza hasta que la aguja mayor comience a moverse, continuar hasta que las dos agujas marquen „0“.

IMPORTANTE: Las correcciones solo son posibles probando hacia delante Hacia (atrás = repetir el defecto)

Nota:

No hay problema en sobreponer el eje de la pieza 1,5 mm (pequeño indicador en zona roja). Después de 1,5 mm el aparato tiene topes mecanicos que dirijen al palpador al punto de ruptura para proteger el 3D-tester.



1. Τοποθετήστε το 3D-Tester στην κεφαλή περιστροφής. Απενεργοποιήστε την ψύξη και την περιστροφή της κεφαλής.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση γίνεται σε απόλυτη κάθετη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστούν λάθη κατά την μέτρηση.
3. Μετακινήστε το 3D-Tester προσεκτικά προς την άκρη του δοκιμίου μέχρι ο μεγάλος δείκτης να αρχίσει να μετακινείται. Συνεχίστε μέχρι και οι δύο δείκτες (μεγάλος και μικρός) δείχσουν ακριβώς 0.
4. Σε αντήγ την θέση η συμετρία των αξόνων της κεφαλής είναι ακριβώς στην άκρη του δοκιμίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: σωστές μετρήσεις είναι δυνατόν να έχετε μόνο προς τα μπροστά (προς τα πίσω = σφάλμα)

Σημείωση:

Δεν υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσει μέχρι και 1,5 χιλιοστό από την άκρη του δοκιμίου (ο μικρός δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Μετά από το 1,5χιλ. υπάρχει ένα μηχανικό στόπερ το οποίο σταματάει την ακίδα μέχρι το σημείο όπου σπάει ώστε να προστατευθεί το 3D-Tester.



Misurazione assiale: Asse X

Ajuste axial

Μέτρηση κάθετων αξόνων

- Determinare la lunghezza di riferimento con un pre setting. Da ricordare il fatto che 1,5 mm devono essere sottratti dalla lunghezza.
- Montare il tastatore in macchina tramite un idoneo mandrino, attenzione a non far ruotare per nessuna ragione il mandrino macchina e spegnere la lubrificazione.
- Assicurarsi che il puntalino sia perfettamente perpendicolare. In caso contrario potrebbero verificarsi errori di misura.
- Spostate il 3D Tester con cautela fino al bordo del pezzo in lavorazione fino a che l'indicatore lungo inizia a muoversi. Continuare fino a che entrambi gli indicatori (lungo e corto) mostrino entrambi „0“.
- Ora il mandrino macchina si trova esattamente sopra il pezzo all'altezza pre determinata dalla lunghezza di riferimento.

Note:

Non è un problema se si oltrepassa il bordo del pezzo fino a 1.5 mm (il piccolo indicatore nella zona rossa). Dopo 1.5 mm, ci sono dei limiti meccanici in tutti gli assi che evitano danneggiamenti all'orologio del 3D-Taster "Tschorn", in caso di collisione è sufficiente sostituire il puntalino se danneggiato, controllare il centraggio e riutilizzare il centratore per operazioni future.

- Determinar la longitud del 3D-taster con un medidor de alturas. Tome nota de que se debe restar 1,5 mm de esta medición.
- Colocar el 3D-taster en el cabezal. Cerrar el paso del refrigerante.
- Asegurarse de que el palpador esta exactamente perpendicular para evitar fallos en la medición.
- Mover con cuidado el 3D-taster hacia la superficie de la pieza hasta que la aguja mayor comience a moverse, continuar hasta que las dos agujas marquen „0“.
- Ahora, el cabezal esta situado a la altura determinada encima de la pieza a mecanizar.

Nota:

No hay problema en sobreponer el eje de la pieza 1,5 mm (pequeño indicador en zona roja). Despues de 1,5 mm el aparato tiene topes mecanicos que dirigen al palpador al punto de ruptura para proteger el 3D-tester.



- Προσδιορίστε το μήκος του 3D-Tester με μία συσκευή καλυμπραρίσματος. Σημειώστε ότι 1,5 χιλιοστά πρέπει να αφαιρεθεί από το τελικό μήκος.
- Τοποθετήστε το 3D-Tester στην κεφαλή περιστροφής. Απενεργοποιήστε την ψύξη και την περιστροφή της κεφαλής.
- Βεβαιωθείτε ότι η μέτρηση γίνεται σε απόλυτη κάθετη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστούν λάθη κατά την μέτρηση.
- Μετακινήστε προσεκτικά το 3D-Tester προς την επιφάνεις του δοκιμίου μέχρι ο μεγάλος δείκτης να αρχίσει να μετακινείται. Συνεχίστε μέχρι και οι δύο δείκτες (μεγάλος και μικρός) δείξουν ακριβώς 0.
- Τώρα, η κεφαλή βρίσκεται στο προσδιορισμένο ύψος από το δοκίμιο.


Σημείωση:

Δεν υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσει μέχρι και 1,5 χιλιοστό από την άκρη του δοκιμίου (ο μικρός δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Μετά από το 1,5χλ. υπάρχει ένα μηχανικό στόπερ το οποίο σταματάει την ακίδα μέχρι το σημείο όπου σπάει ώστε να προστατευθεί το 3D-Tester.





Controllo del parallelismo in x/y/z Verificar el paralelismo en X/Y/Z Παράλληλη λειτουργία X / Y / Z



1. Inserire il 3D-Tester nel mandrino. Spegnere il refrigerante e il mandrino deve essere fermo.
2. Muovere il 3D-Tester con attenzione fino al bordo del pezzo in lavorazione fino a che la lancetta grande inizierà a muoversi. Continuare fino a che non si è raggiunta la posizione richiesta.
3. Ora è possibile iniziare a muoversi lungo il bordo del pezzo per controllare il parallelismo nei tre assi X, Y o Z.

Nota: Non è un problema superare il bordo del pezzo fino a 1,5 mm (lancetta piccola nell'area rossa). Dopo 1,5 mm ci sono dei limiti meccanici di stop che portano la puntina a fermarsi sul punto di rottura predeterminato per proteggere il 3D-Tester.

1. Colocar el 3D-Tester en la maquina. Cerrar el refrigerante y parar el cabezal.
2. Aproximar el 3D-Tester al eje de la pieza con cuidado. Continuar hasta alcanzar la posición requerida.
3. Nahora puede mover por el eje para comprobar los ejes X,Y y Z.

Nota:
In es problema sobrepasar el eje más de 1,5 mm (aguja pequeña). Despues de 1,5 mm, hay topes mecanicos para proteger el 3D Tester rompiendo el palpador.



1. Ιποθετήστε το 3-D tester στην άτρακτο. Διακόψτε την παροχή ψυκτικού και απενεργοποιήστε την άτρακτο.
2. Μετακινήστε το 3-D tester προσεκτικά στην άκρη του δοκιμίου έως ότου ο μεγάλος δείκτης αρχίσει να κινείται. Συνεχίστε μέχρι να φθάσετε στην ζητούμενη θέση.
3. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε την κίνηση κατά μήκος του δοκιμίου για να ελέγξετε την παραλληλότητα σε όλους τους άξονες X, Y ή Z.

Σημείωση:

Δεν γενέται ζήτημα από την υπέρβαση του άκρου του δοκιμίου έως και 1,5 mm (μικρός δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Μετά το 1,5mm υπάρχει μηχανικό όριο που σταματά την άκρη της ακίδας σε προκαθορισμένο σημείο θραύσης για την προστασία του 3-D tester.



Dopo aver subito dei colpi Después del choque Μετά την πρόσκρουση

-  1. Controllare il corretto funzionamento e movimento del puntalino.
2. Controllare il corretto funzionamento e movimento del quadrante.
3. Controllare la posizione della lancetta piccola:
Dovrebbe essere a -1,5
4. Controllare la posizione della lancetta grande:
Dovrebbe essere a 50 con tolleranza +/-1
5. Controllare che la puntina sia fissata saldamente.
6. Controllare, e se necessario regolare, il run out nel mandrino della macchina (vedi pag. 13).

Attenzione: se c'è un difetto offriamo una servizio di assistenza veloce e senza burocrazia.

Se desiderate è possibile anche effettuare un controllo veloce e con un test certificato.



-  1. Comprobar el movimiento del palpador.
2. Comprobar el funcionamiento de la unidad de medición.
3. Comprobar la posición de la aguja pequeña:
Debe estar en -1,5
4. Comprobar la posición de la aguja grande:
Debe estar en 50 +/-1
5. Comprobar que el palpador esta bien amarrado.
6. Comprobar la concentricidad en la maquina (ver pag. 13).

Atencion: Si hay algun defecto, ofrecemos un servicio eficaz. Si lo necesita, podemos hacer un test con certificado.



-  1. Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία και κίνηση της μονάδας σχολαστικά.
2. Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία και κίνηση της μονάδας μέτρησης.
3. Ελέγχετε την θέση του μικρού δείκτη:
Θα πρέπει να είναι στο -1,5
4. Ελέγχετε την θέση του μεγάλου δείκτη:
Θα πρέπει να είναι στο 50 με ανοχή +/-1
5. Ελέγχετε αν η ακίδα επαφής έχει σφίξει ασφαλώς.
6. Ελέγχετε και αν χρειαστεί ρυθμίστε το run-out στην άτρακτο της μηχανής (βλέπε σελίδα 13).

Προσοχή: αν υπάρχει βλάβη σας προσφέρουμε άμεσο service! Εάν το επιθυμείτε μπορούμε επίσης να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο με το πιστοποιητικό έλεγχου





Sostituzione del puntalino/cuffia di protezione Cambio del palpador / goma de protección Αντικατάσταση ακίδας και ασφάλειας



- 1. Sollevate la cuffia e rimuovetela dalla sua scanalatura.
- 2. Schiacciate la cuffia e toglietela.
- 3. Svitare il puntalino manualmente (se necessario il puntalino può essere rimosso con una piccola pinza).
- 4. Svitare il puntalino completamente e assicurarsi che la il pernetto filettato sia anch'esso svitato.
- 5. Avvitare il nuovo puntalino e stringerlo a mano.
- 6. Inserire la cuffia di protezione sul puntalino.
- 7. Far scivolare la cuffia di protezione sopra il puntalino e fissarla nella scalanatura.

ATTENZIONE: controllare il run-out.



- 1. Soltar la goma y sacarla de la ranura.
- 2. Retirar la goma de protección.
- 3. Soltar el palpador a mano o con unas tenazas.
- 4. Retirar el palpador y comprobar la rosca que este limpia.
- 5. Roscar el nuevo palpador apretandolo a mano.
- 6. Colocar la goma en el palpador.
- 7. Deslizar la goma en el palpador y colocarla en la ranura.

ATENCION: Verificar la concentración.



- 1. Ouvrez le joint et le sortir de l'encoche.
- 2. Glissez le joint vers le haut et le retirez.
- 3. Dévissez à la main la pointe de palpage (l'embout du palpeur peut aussi être légèrement débloqué avec une petite pince).
- 4. Dévissez complètement la pointe du palpage. Veillez à dévisser aussi la tige filetée.
- 5. Vissez fermement avec la main une nouvelle pointe de palpage.
- 6. Tirez le joint sur la pointe de palpage.
- 7. Enfilez le joint sur l'unité de palpage et l'enfermez dans l'encoche.

ATTENZIONE: controllare il run-out.



Avvertenze Recomendaciones Παρατηρήσεις

- 
- Proteggi il tuo 3D tester da forti urti.
 - La garanzia decade qualora il 3D tester venga aperto.
 - Per la pulizia usare detergenti privi di solventi.
 - Un puntalino più lungo è disponibile come accessorio.

- 
- Protega su 3D-Tester de golpes fuertes.
 - Se pierde la garantía si se manipula el aparato.
 - Para su limpieza utilizar disolventes sin detergentes.
 - Disponemos de un palpador mayor como accesorio.

- 
- Προστατεύστε το 3D-Tester από ισχυρά χτυπήματα.
 - Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που το 3D-Tester έχει ανοιχτεί.
 - Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά χωρίς διαλύτες.
 - Σαν αξεσουάρ υπάρχει και μακρύτερη ακίδα μέτρησης.

  *In caso di problemi tecnici vi aiuteremo in modo immediato e preciso.*

  *En caso de problemas tecnicos les asesoramos inmediatamente.*

 Σε περίπτωση τεχνικής δυσλειτουργίας, θα σας βοηθήσουμε άμεσα και αξιόπιστα.





Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse





Voor het gebruik Före användande Før brug

1. Controleer de afdichting op oneffenheden en verwijder indien nodig.
2. Controleer de positie van de kleine wijzer:
Moet op 1,5 staan
3. Controleer de positie van de grote wijzer:
Moet op 50 staan met een tolerantie van +/- 1
4. Controleer of de tasterpunt goed vast zit.
5. Controleer de rondloop in de machinespindel.
(zie pag 23)
6. De werk lengte van de 3D-taster bepalen.
(zie pag. 25)



1. Kontrollera att tätningen har existerande vakuum och ta bort det om nödvändigt.
2. Kontrollera läget av den lilla visaren:
Bör vara -1,5
3. Kontrollera läget av den stora visaren:
Bör vara 50 tolerans +/- 1
4. Kontrollera att mätproben är säkert fastmonterad.
5. Kontrollera spindelns noggrannhet.
(se sida 23)
6. Bestäm referenslängden på 3D-tastern.
(se sida 25)



1.

Vacuüm?
Med vakuum?
Undertryk?



Vacuum opheffen!
Frigör från vacuum!
Fjern undertryk!



1. Kontroller om gummpakningen, har noget eksisterende vakuum, udluft hvis det er nødvendigt.
2. Kontroller positionen på den lille viser:
Bør være i positionen -1,5
3. Kontroller positionen på den store viser:
Bør være på tolerance 50 +/- 1
4. Kontroller at tastespidsen er sikkert fastspændt.
5. Kontroller rundløb i værktøjsholderen.
(se side 23)
6. Fastslå reference længden af 3D-testeren.
(se side 25)



4.





Rondloop afstellen

Justerering av noggrannhet

Justerering af rundløb



- Stelschroeven (4 st.)
- Justerskruvar (4 st)
- Justerings skruer (4 stk.)

- 1.Taster in een gereedschapopname inspannen.
- 2.Meetklok tegen de tasterkogel aanzetten.
- 3.Het hoogste en laagste meetpunt vinden.
- 4.Met beide stelschroeven in richting van meetklok, op het middelpunt, instellen.
- 5.Herhaal het vorige totdat de gewenste rondloopnauwkeurigheid bereikt is.
- 6.Zorg ervoor dat, na het afstellen, alle vier de stelschroeven vastzitten (maximaal 2 Nm).



- 1.Spänn fast 3D-tastern i en verktygshållare.
- 2.Rotera kulan mot mätklockan.
- 3.Hitta den högsta och lägsta punkten på klockan.
- 4.Justera på 3D-tastern de två justerskruvarna så att centrum uppnås.
- 5.Försäkra er att justerskruvarna är ordentligt åtdragna. Max moment 2 Newtonmeter.



- 1.Placér 3D-testeren i en passende værktøjsholder.
- 2.Placér et måleur med kontakt til tastespidsen.
- 3.Find største og mindste udslag.
- 4.Justér 3D-testeren med 2 justerings skruer indtil korrekt rundløb er nået.
- 5.Kontrollér at alle justerings skruer er spændt med et max. moment på 2 Newtonmeter (NM).



Radiaal aantasten

Radiell mätning

Radial test

- 1.Taster in de spindel zetten. Koelmiddeltoevoer en spindel uitschakelen.
- 2.Gelieve het werkstuk precies loodrecht aan te tasten, anders kunnen meetfouten ontstaan.
- 3.Met de taster voorzichtig de werkstukkant benaderen, tot de grote wijzer gaat bewegen. Dan voorzichtig in dezelfde richting bewegen totdat beide wijzers (kleine en grote) exact „0“ aanwijzen.
- 4.In deze positie staat de spindelas exact op de zijkant van het werkstuk.

Tip:

Het te ver bewegen van de spindel is tot 1.5 mm probleemloos. Na 1.5 mm treden de mechanische eindaanslagen in werking, welke tot breuk van de tasterpunt leidt.

BELANGRIJK: Juiste metingen alleen in voorwaarde richting! (achteruit = omgekeerde fout)



- 1.Sätt in 3D-taster i spindeln. Stäng av kylningen och spindeln.
- 2.Försäkra er att proben är vinkelrät. Annars kan mätfel uppstå.
- 3.Flytta 3D-tastern försiktigt till kanten på arbetsstycket till den stora visaren börjar röra sig. Fortsätt tills båda visarna visar „0“.
- 4.I denna position är spindelns axel symmetrisk med arbetsstyckets kant.

Notera:

Det är inget problem att överskrida arbetsstyckets kant med upp till 1,5mm (lilla visaren i det röda fältet). Efter 1,5 mm finns det ett mekaniskt stopp, som förhindrar att 3D-tastern skadas genom att spetsen bryts.

VIKTIGT: korrekt mätning är endast möjligt med proben framåt (bakåt =reverserande fel)



- 1.Placer 3D-testeren i spindelen. Luk for kølevæsken og kontroller at spindelen ikke kan rotere.
- 2.Kontroller at spindelen er vinkelret på emnet / maskine, ellers vil der opstå målefejl.
- 3.Flyt 3D-testeren forsigtigt til emne-kanten indtil den store viser på uret begynder at bevæge sig. Fortsæt langsomt indtil begge viserer (stør og lille) står på 0 (nul).
- 4.Ved denne position er symetriaksen præcis over emne kanten.

BEMÆRK:

Det er muligt at overskride emnekanten med 1,5 mm (den lille viser bevæges i det røde område). Efter 1,5 mm bevægelse findes der et mekanisk stop (brudpunkt), hvor proben vil knække for at beskytte 3D-testeren.

VIKTIGT: Korrekte målinger opnås udelukkende ved vinkelrette bevægelser. Ændres arbejdsretningen, startes fra forfra (baglæns = reverserende fejl)



Axial aantasten

Axiell mätning

Axial test

- 1.0e lengteverhouding van de 3-D taster op een voorinstelapparaat bepalen. Hierbij dient 1,5 mm van de lengteverhouding afgetrokken te worden.
- 2.Taster in de spindel zetten. Koelmiddeltoevoer en spindel uitschakelen.
- 3.Gelieve het werkstuk precies loodrecht aan te tasten, anders kunnen meetfouten ontstaan.
- 4.Met de taster voorzichtig de bovenkant van het werkstuk benaderen, tot de grote wijzer gaat bewegen. Dan zo lang aanraken totdat beide wijzers (kleine en grote) exact „0“ aanwijzen.
- 5.De spindel staat nu op de vooringestelde hoogte boven het werkstuk.

Tip:

Het te ver bewegen van de spindel is tot 1.5 mm probleemloos. Na 1.5 mm treden de mechanische eindaanslagen in werking, welke tot breuk van de tasterpunt leidt.



- 1.Bestäm 3D-tasterns referenslängd med en förinställningsapparat. Notera att dra ifrån 1,5mm från denna längd.
- 2.Placera 3D-tastern i spindeln. Stäng av kylningen och spindeln.
- 3.Kontrollera att tastern sitter vinkelrät. Annars uppstår mätfel.
- 4.Flytta 3D-tastern försiktigt mot arbetsstyckets plan tills den stora visaren rör sig. Fortsätt tills båda visarna visar „0“ (stora och den lilla).
- 5.Nu är spindeln lokaliseras i höjd i förhållande till arbetsstycket.

Notera:

Det är inget problem att överskrida arbetsstyckets kant med upp till 1,5 mm (lilla visaren i det röda fältet). Efter 1,5 mm finns det ett mekaniskt stopp, som förhindrar att 3D-tastern skadas genom att spetsen bryts.



- 1.Beregn arbejdslenge på 3D-testeren med en pre-setting funktion. Husk at 1,5 mm skal fratrækkes længden (test probens vandring).
- 2.Placer 3D-testeren i spindelen. Luk for kølevæsken og kontroller at spindelen ikke kan rotere.
- 3.Kontroller at testeren er vinkelret på emnet / maskinen; ellers vil der opstå målefejl.
- 4.Før forsigtigt 3D-testeren mod emne overfladen indtil den store viser på uret begynder at bevæge sig. Fortsæt langsomt indtil begge viserer (stor og lille) står på 0 (nul).
- 5.Nu har spindelen den angivne højde i forhold til den indlæste reference længde over emnet.

BEMÆRK:

Det er muligt at overskride emnekanten med 1,5 mm (den lille viser bevæges i det røde område). Efter 1,5 mm bevægelse findes der et mekanisk stop (brudpunkt), hvor proben vil knække for at beskytte 3D-testeren.




Het parallel aftasten van x/y/z

Parallel X/Y/Z

Parallel løb X/Y/Z



X / Y



Z



1. De taster in de spindel inzetten. Koelmiddeltoevoer en spindel uitschakelen.
2. Met de taster voorzichtig het werkstuk benaderen, totdat de grote wijzer begint te bewegen. Blijf dit aanhouden totdat gewenste positie bereikt is.
3. U kunt nu langs uw werkstuk de paralleliteit checken. Dit is in alle asrichtingen X, Y of Z mogelijk.

Opmerking: Een overschrijding van 1,5 mm (kleine wijzer in rood) is geen probleem. Na 1,5 mm komen mechanische Endanschläge, welche den Tasteinsatz zum Bruch an der SNa 1,5 mm treedt de mechanische eindaanslag in werking, deze zal de tasterpunt (wanneer nodig) laten breken om zo de 3D-taster te beschermen.



1. Monter 3D-tastern. Stäng av kylmedlet och stäng spindeln.
2. Flytta 3D-tastern försiktigt till arbetsstyckets kant tills den stora visaren rör sig. Fortsätt tills den önskade positionen uppnåtts.
3. Nu kan du flytta längs kanten för att kontrollera parallelismen i alla X,Y,Z axlar.

Notera:

Det är inget problem att överskrida kanten med 1,5 mm (lilla visaren i det röda fältet). Efter 1,5 mm finns ett mekaniskt stopp som leder till att spetsen bryts för att skydda 3D-tastern.



1. Placer 3D-testeren i spindlen på maskinen. Afbryd køling og arbejd uden omdrejninger på spindlen.
2. Bevæg langsomt og roligt 3D-testeren til kanten af emnet indtil den store indikator begynder at bevæge sig. Fortsæt indtil den ønskede position er nået.
3. Nu kan du begynde at flytte 3D-testeren langs kanten af arbejdsemnet for at kontrollere parallelitet i alle akse X, Y eller Z.


Bemærk:

Det er ikke et problem at overskride kanten af arbejdsemnet op til 1,5 mm (lille pil i det røde område). En mekanisk stop begrænser efter 1,5 mm og bøjer / knækker tastespidsen, ved det forudbestemte bristepunktet for at beskytte 3D-Testeren.

Na een crash Efter en krasch Efter brud

1. Juiste functie en bewegingsvrijheid v/d taster checken.
2. Juiste functie en beweging van de meetklok checken.
3. Positie kleine wijzer checken:
Moet op 1,5 staan
4. Controleer de positie van de grote wijzer:
Moet op 50 staan met een tolerantie van +/- 1
5. Controleer of de tasterpunt goed vast zit.
6. Checken en evt. afstellen van de rondloop in de machinispindel (zie pag. 23).

LET OP: Bij storing bieden wij u een snelle en ongecompliceerde service. Op verzoek voeren wij ook controles met bijbehorende certificaat uit.



1. Kontrollera funktionen och rörelsen av proben.
2. Kontrollera funktionen och rörelsen av 3d-tastern.
3. Kontrollera den lilla visarens position:
bör vara -1,5
4. Kontrollera läget för den stora visaren:
Bör vara 50 tolerans +/- 1
5. Kontrollera att probens spets sitter fast.
6. Kontrollera och om nödvändigt justera noggrannheten på spindeln (se sida 23).

Notera: Om det är något fel erbjuder vi en snabb och bra service. Om ni önskar kan vi också göra en snabbtest.



1. Kontroller korrekt funktion og bevægelse af probe enheden.
2. Kontroller korrekt funktion og bevægelse af måleuret.
3. Kontroller positionen på den lille viser:
Bør være i positionen -1,5
4. Kontroller positionen på den store viser:
Bør være på tolerance 50 +/- 1
5. Kontroller at tastespidsen er sikret fastspændt.
6. Kontroller rundløb i værktøjsholderen.



Bemærk: Hvis 3D-testeren har fejl tilbyder vi en hurtig og smidig service. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde en „quick-test“ med certifikat.

 **Taster / Afdichting vervangen**
Ersätt mätspetsen / packningen
Udskift tastespids / forsegling



1. De afdichting voorzichtig uit de groef trekken.
2. De afdichting naar boven schuiven en eraf halen.
3. De tasterpunt met de hand losschroeven (evt., wanneer nodig, tang gebruiken).
4. De tasterpunt compleet losschroeven. Let op, draadpen er mee uitnemen!
5. Nieuwe tasterpunt inschroeven en met de hand goed vastdraaien.
6. De afdichting weer over de tasterpunt heentrekken.
7. Schuif de afdichting over de tastereenheden en in de groef laten „vallen“.

LET OP: Rondloop controleren!



1. Öppna tätningen och ta ut den ur spåret.
2. Flytta tätningen och ta av den.
3. Skruva av spetsen (om det behövs kan den lossas med en spets).
4. Skruva av spetsen och försäkra att den gångade biten är borta.
5. Skruva fast den nya spetsen och dra åt för hand.
6. Sätt på tätningen.
7. Dra tätningen över proben och sätt fast den i spåret.

VARNING: Kontrollera noggrannheten!



1. Åbn forseglingen og fjern den fra rillen.
2. Skub gummitætningen væk fra tastespidsen.
3. Skru tastespidsen af manuelt (hvis nødvendigt kan den også frigøres med en lille tang).
4. Skru tastespidsen helt af og sikre at bolten også er skruet helt af.
5. Skru den nye tastespids på og spænd den sikkert.
6. Påsæt forseglingen på probe hovedet.
7. Sæt forseglingen over probe enheden og fastgør den i rillen.

Kontroller rundløb i værktøjsholderen



Aanwijzingen Notera Bemærkninger

- Bescherm uw 3-D taster altijd tegen harde stoten.
 - Door zelf de taster te demonteren verliest u iedere aanspraak op garantie.
 - Voor het schoonmaken alleen oplossingsvrije reinigingsmiddelen gebruiken.
 - Een verlengde tasterpunt is als accessoire leverbaar.
-
- Skydda 3D-tastern mot kraftiga slag.
 - Garanti gäller ej om 3D-tastern öppnas.
 - Vid rengöring använd ej frätande medel.
 - Förlängd spets finns som tillbehör.
-
- Beskyt 3D-testeren mod slag og chok påvirkninger.
 - Garantien bortfalder hvis 3D-testeren har været forsøgt åbnet.
 - Fjern tastespidsen helt; bemærk at pinolskruen også skal sidde i taste spidsen (skal fjernes).
 - Rengøres med opløsningsfrit rengøringsmiddel.
Lang tastespids fås som tilbehør.

Service

 Bij technische problemen staan wij snel en vertrouwd voor u klaar.

 I fall av tekniska svårigheter, kontakta oss.

 Ved tekniske problemer kan vi hjælpe dig hurtigst muligt!



Opis części składowych

Az egyes alkatrészek leírása

Описание комплектующих



Przed użyciem
Használat előtt
Перед Использован

- 1. Sprawdzić szczelność uszczelki i w razie potrzeby wymień.
- 2. Sprawdzić ustawienie małej wskazówki:
Powinna wskazywać -1,5
- 3. Sprawdzić ustawienie dużej wskazówki:
Powinna wskazywać 50 (tolerancja +/- 1)
- 4. Sprawdzić czy trzon sondy jest poprawnie zamocowany.
- 5. Sprawdzić bicie promieniowe czujnika we wrzecionie.
(patrz strona 33)
- 6. Określ długość referencyjną czujnika 3D. (patrz strona 35)

1.

Podciśnienie?
Vákuum?
вакуумирование



Usunąć podciśnienie!
Vákuumot oldani!
вернуть исходное давление,
отключить вакуумирование

- 1. A tömítést ellenörizni, hogy nincs-e várkum és ezt adott esetben eltávolítani.
- 2. A kismutató helyzetének ellenörzése:
álljon -1,5 -nél
- 3. A nagymutató helyzetének ellenörzése:
álljon 50+/-1 -nél
- 4. Ellenörizzük, hogy a tapintóbetét biztosan rögzítve legyen.
- 5. A körfutás ellenörzése a géporsóban
(lsd 33 Oldal)
- 6. A 3D-tapintó érintési hosszának bemérése. (lsd 35 Oldal)

2.

3.

- 1. Проверьте уплотнение на наличие вакуума и удалите его, при необходимости.
- 2. Проверьте расположение маленького индикатора:
Он должен быть на -1,5
- 3. Проверьте расположение большого индикатора:
Должен быть на 50 при допуске +/-1
- 4. Проверьте закреплен ли измерительный наконечник должным образом
- 5. Проверьте износ шпинделя станка (см. стр. 33)
- 6. Определите исходную длину 3D тестера
(см. стр. 35)



4.

4.

4.



Regulacja bicia osiowe

Körfutási pontosság beállítása

Регулировка радиального биения



- śruby nastawne (4 sztuki)
- Állító csavar (4 db)
- Регулировочные винты (4 шт.)

- 1.Zamocuj czujnik zegarowy do uchwytu narzędziowego.
- 2.Przesuń czujnik zegarowy do sfery czujnika.
- 3.Znajdź najwyższy i najniższy punkt pomiaru.
- 4.Nastaw czujnik za pomocą 2 śrub do pozycji wycentrowanej. Powtarzaj procedurę dopóki nie zostanie osiągnięte pożądana odchyłka bicia osiowego.
- 5.Uupeńij się, że śruby regulacyjne są dokrecone z maksymalnym momentem obrotowym 2 Nm.

- 1.Fogja be a tapintót egy szerszám befogóba
- 2.A mérőrát igazítsa a tapintó gömbhöz
- 3.Keresse meg a legmagasabb és a legmélyebb mérőpontot.
- 4.A két állítócsavar segítségével - a mérőről irányában - állítsa be középre.
- 5.Ismételje meg a fenti lépéseket, míg a körfutási pontosságot sikerült beállítani
- 6.Ugyeljen rá, hogy a folyamat végén minden 4 állítócsavar max 2Nm nyomatékkal legyen meghúzva.

1. Закрепите Тестер в держатель инструмента.
2. Подведите стрелочный индикатор к измерительному шарику наконечника.
3. Определите самые высокие и самые низкие точки измерения.
4. Настройте 3D-тестер в центральное положение при помощи регулировочных винтов (2).
5. Повторяйте процедуру, пока необходимые биения не будут достигнуты.
6. Убедитесь, что все 4 регулировочных винта затянуты с максимальным крутящим моментом 2 Нм.

Sondowanie promieniowe

Radiális tapintás

Радиальное измерение

- Wstaw czujnik do trzpienia obrotowego. Odetnij dostarczanie cieczy chłodząco-smarującej i wylacz obroty wrzeciona.
- Upewnij się, że sondowanie odbywa się dokładnie prostopadle. W przeciwnym razie może się pojawić błąd pomiaru.
- Przesuwaj czujnik do krawędzi obrabianego przedmiotu aż duży wskaźnik zacznie się ruszać. Kontynuuj dopóki obydwa wskaźniki (mały i duży) nie wskażą dokładnie punktu „0”.
- W tej pozycji oś wrzeciona jest dokładnie wypożyczonowana względem krawędzi obrabianego przedmiotu.

Uwaga:

Nie jest problemem przekroczenie krawędzi obrabianego przedmiotu do 1,5 mm (mała wskazówka na czerwonym obszarze). Po przekroczeniu granicy 1,5 mm, następuje celowe złamanie trzpienia pomiarowego w uwagi na zabezpieczenie mechanizmów pomiarowych sondy.

WAŻNE: Prawidłowe wyniki pomiarów można wykonywać tylko w kierunku przyrostowym (ruch wsteczny = błąd)



- 1.Fogja be a tapintót az orsóba és kapcsolja le a központi hűtést és az orsót.
2.Állítsa a tapintót pontosan függőlegesen a munkadarabhoz, különben a mérés pontatlanság nincs.
3.Közelítsen óvatosan a tapintóval a munkadarabhoz, amíg a nagy mutató ki nem lendül.
Ezután mozgassa addig a tapintót, míg mindenkorban a nagy és a kicsi is, pontosan „0”-t jeleznek.
4.Ebben a helyzetben az orsó tengelye pontosan a munkadarab széle fölött fog állni.

Figyelem:

A munkadarab szélénél körbejárása max 1,5 mm-en belül (kis mutató a piros tartományban) probléma mentes; 1,5 mm felett mechanikus végütökések történhetnek, melyek - a névleges töréspontnál - a tapintóbetét töréséhez vezetnek (a 3D tapintó megóvása érdekében).

FONTOS: Pontos mérés eredmény csak a tapintó ELŐRE mozgatásával érhető el (hátrafelé = visszatérési pontatlanság)

- 1.Установите держатель инструмента с Тестером в шпиндель станка. Отключите шпиндель и подачу СОЖ.
2.Пожалуйста, убедитесь, что измерение проводится строго перпендикулярно, в противном случае может возникнуть погрешности измерения.
3.Аккуратно переместите 3D-тестер к краю заготовки, пока большой индикатор не начнет двигаться. Продолжайте, пока оба индикатора (большой и маленький) установятся на «0».
4.В этом положении оси симметрии шпинделя точно позиционированы на краю заготовки.

Примечание:

Допускается пересечение кромки обрабатываемой детали до 1,5 мм (маленький указатель в красной зоне). После 1.5мм, есть механические упоры, которые приводят к остановке щупа в заданной критической точке для защиты 3D-тестера.

ВНИМАНИЕ: Правильные показания можно получить только при касании вперед! (Обратный ход = неверные данные)

Sondowanie osiowe

Axiális tapintás

Аксиальное измерение

- 1.Określ wymiar referencyjny za pomocą nastawnego urządzenia, mając na uwadze, że od tej długości musi być odjęte 1,5 mm.
- 2.Wstaw czujnik do wrzeciona. Odetnij dopływ cieczy chłodząco-smarującej i wyłącz obroty wrzeciona.
- 3.Upevnij się, że sondowanie odbywa się dokładnie prostopadle. W przeciwnym razie może się pojawić błąd pomiaru.
- 4.Przesuwaj czujnik do krawędzi obrabianego przedmiotu aż duży wskaźnik zacznie się ruszać. Kontynuuj dopóki obydwa wskaźniki (mały i duży) nie wskażą dokładnie punktu „0”.
- 5.W tym momencie wrzeciono jest ustawione na wysokości referencyjnej ponad obrabianym przedmiotem.

Uwaga:

Nie jest problemem przekroczenie krawędzi obrabianego przedmiotu do 1,5 mm (mała wskaźówka na czerwonym obszarze). Po przekroczeniu granicy 1,5 mm, następuje celowe złamanie trzpienia pomiarowego z uwagi na zabezpieczenie mechanizmów pomiarowych sondy.



- 1.Állítsa be a vonatkozási hosszt egy beállító készülék segítségével. A mérőtávolságot csökkentse 1,5 mm-ig.
- 2.Fogja be a tapintót az orsóba. Kapcsolja ki a központi hütést és az orsót.
- 3.Pontosan függöleges irányban állíjon a tapintót, különben pontatlan lesz a mérés.
- 4.Közeliítsen óvatosan a munkadarab széléhez amíg a nagy mutató ki nem lendül. Ezután mozgassa addig a tapintót, míg minden mutató, a nagy és a kicsi is, pontosan „0”-t jeleznek.
- 5.Ebben a helyzetben az orsó tengelye pontosan a munkadarab széle fölött fog állni.

Figyelem:

A munkadarab szélénél körbejárása max 1,5 mm-en belül (kis mutató a piros tartományban) probléma mentes; 1,5 mm felett mechanikus végütözések történhetnek, melyek - a névleges töréspontnál - a tapintóbetét töréséhez vezetnek (a 3D tapintó megóvása érdekében).

- 1.Определите предварительную длину установки 3D-тестера. Обратите внимание, что для определения базовой длины, необходимо вычесть 1,5 мм.
- 2.Установите 3D-тестер в шпиндель. Остановите подвод СОЖ и вращение шпинделя.
- 3.Пожалуйста, убедитесь, что измерение проводится строго перпендикулярно. В противном случае, может возникнуть погрешность измерения.
- 4.Аккуратно переместите 3D- тестер к краю заготовки, пока большой индикатор не начнет двигаться. Продолжайте, пока оба индикатора (большой и маленький) установленятся на «0».
- 5.Теперь, шпиндель расположен на высоте определено выше опорной длины заготовки.


Примечание:

Допускается пересечение кромки обрабатываемой детали до 1,5 мм (маленький указатель в красной зоне). После 1,5мм, есть механические упоры, которые приводят к остановке щупа в заданной критической точке для защиты 3D-тестера.

Równoległy odjazd w X/Y/Z

Párhuzamos érintés X/Y/Z

Параллельное перемещение по X/Y/Z



1. Zamocuj czujnik we wrzeciona. Wyłącz dostarczanie chłodziwa i wyłącz obroty wrzeciona.
2. Przesuwaj czujnik do krawędzi obrabianego przedmiotu aż duża wskaźówka zacznie się ruszać. Kontynuuj pomiar aż do osiągnięcia żądanej pozycji.
3. Teraz możesz sprawdzić równoległość wzdłuż krawędzi przedmiotu. Pomiar jest możliwe we wszystkich 3 osiach.

Uwaga: Dopuszczalne jest przekroczenie krawędzi obrabianego przedmiotu do 1,5 mm (mała wskaźówka na czerwonym obszarze). Po przekroczeniu 1,5 mm, następuje celowe złamanie trzpienia pomiarowego z uwagi na zabezpieczenie mechanizmów pomiarowych sondy.

1. Rögzítsük a tapintót az orsóba. Kapcsoljuk le a hűtőfolyadékot és az orsót magát is.
2. Közelítsük a tapintót óvatosan a munkadarab széléhez, amíg a nagymutató ki nem mozódul. Majd egészen addig haladjunk tovább a tapintóval, míg a kívánt értéket el nem értük.
3. Ezután a munkadarab széle mentén letapinthatjuk a párhuzamokat. Mindezt mindenkoron irány (X/Y/Z) elvégezhetjük.

Figyelem:

A munkadarab szélénél túltolása 1,5 mm-ig (kismutató a piros zónában) lehetséges. 1,5 mm-en túl a mechanikus végütközések a tapintóbetét törési pontjánál a betét töréséhez vezethetnek, a 3D tapintókészülék védelme érdekében.

1. Установите 3D тестер в шпиндель. Прервите подачу СОЖ и выключите шпиндель.
2. Осторожно продвигайте 3D тестер к краю обрабатываемого изделия, пока большой индикатор не придет в движение. Продолжайте, пока не достигнете необходимого положения.
3. Теперь можно начинать движение вдоль края обрабатываемого изделия для проверки параллельности всех осей: X, Y или Z.

Внимание:

Ничего страшного если Вы превзойдете край обрабатываемого изделия на 1,5 мм (маленький указатель в красной зоне). Через 1,5мм расположены механические ограничители хода, которые приводят к остановке измерительного наконечника в заданной точке останова для защиты 3D тестера.

 Po kolizji

Ha ütközés történt

 После столкновения

1. Sprawdź, poprawność działania trzpienia pomiarowego.
2. Sprawdź, poprawność działania zespołu sondującego.
3. Sprawdzić ustawienie małej wskazówk:
Powinna wskazywać -1,5
4. Sprawdzić ustawienie dużej wskazówki:
Powinna wskazywać 50 (tolerancja +/- 1)
5. Sprawdzić czy trzpień sondy jest poprawnie zamocowany.
6. Sprawdź i w razie potrzeby skoryguj bicie promieniowe czujnika we wrzecionie (patrz strona 33).

Uwaga: w przypadku błędного działania czujnika, oferujemy szybkie i bezproblemowe wsparcie serwisowe. Na życzenie Klienta oferujemy okresowy przegląd poświadczony certyfikatem.



-  1. Ellenörizzük a tapintóegység funkcióit és flexibilitását.
- 2. Ellenörizzük a mérőegység funkcióit és mozgását.
- 3. Ellenörizzük a kismutató helyzetét:
legyen -1,5 -nél álljon 50+/- 1 -nél
- 4. Ellenörizzük a nagymutató helyzetét:
álljon 50+/- 1 -nél
- 5. Ellenörizzük, hogy a tapintóbetét biztosan rögzítve van-e.
- 6. Ellenörizzük és szükség esetén kalibráljuk az orsó körfutását (lsd. 33. oldal)

FIGYELEM: hibás működés esetén gyors és bürokráciamentes szervízsolgállattal állunk rendelkezésre! Kérésre egy rövid minősítési próbát is elvégzünk.



-  1. Проверьте правильность функционирования и перемещение прибора.
- 2. Проверьте правильность функционирования и перемещение измерительного прибора.
- 3. Проверьте расположение маленького индикатора:
Должно располагаться на -1,
- 4. Проверьте расположение большого индикатора:
Должен быть на 50 при допуске +/- 1
- 5. Проверьте закреплен ли измерительный наконечник должным образом.
- 6. Проверьте, и при необходимости, и отрегулируйте износ шпинделя станка (см. стр. 33)

Внимание: При возникновении ошибки, мы предлагаем быстрое и небюрократическое обслуживание. При необходимости, мы проведем быструю проверку с тестовым сертификатом.



Wymiana trzpienia pomiarowego/osłony (uszczelki)

Tapintóbetét / Tömítés cseréje

Замените измерительный наконечник / уплотнитель



1. Osłonę rozchylić i wysunąć z gniazda.
2. Osłonę zdemontować do góry.
3. Wykręć ręcznie trzpień sondy, ewentualnie można wykręcić końcówkę za pomocą małych szczypiec.
4. Zdemontuj trzpień sondy wraz z gwintem.
5. Ręcznie wkręć nowy trzpień pomiarowy.
6. Załóż osłonę (uszczelkę).
7. Osadz osłonę w gnieździe

UWAGA: Sprawdź bicie

1. A tömítést felnyitni és a reteszről kihúzni.
2. A tömítést felfelé tolni és levenni.
3. A tapintót kézzel kicsavarni (esetleg egy kis fogó segítségével meglazítani).
4. A tapintóbetétet teljesen kicsavarni a menetsappal együtt!
5. Az új tapintót becsavarozni és kézzel erősen meghúzni.
6. A tömítést a betét fölé húzni.
7. A tömítést a betétre tolni és a reteszbe zárni.

FIGYELEM! Körfutási pontosságot ellenörizni!

1. Откройте уплотнитель и удалите из канавки.
2. Пододвиньте уплотнение и отодвните его.
3. Раскрутите измерительный наконечник вручную (при необходимости, измерительный наконечник может быть высвобожден с маленьким сгибом).
4. Полностью открутите измерительный наконечник и убедитесь, что резьбовой штифт также откручен.
5. Привинтите новый измерительный наконечник и затяните его вручную.
6. Положите уплотнитель на измерительный наконечник.
7. Установите уплотнитель на измерительный наконечник и закройте его наконечник.

Внимание: Пожалуйста, проверьте биение.



Dodatkowe informacje:

Figyelem!

Примечания

- 
- Chroń urządzenie przed silnymi wstrząsami.
 - Po otwarciu czujnika gwarancja zostanie utracona.
 - Do czyszczenia używaj jedynie detergentów nie zawierających rozpuszczalników.
 - Dostępna jest również dłuższa końcówka czujnika.

- 
- Védje a 3D-tapintót az erős ütésekkel!
 - A készülék szétnyitásával elveszik a garnaciaigény lehetősége.
 - A tisztításhoz használjon csak oldószermentes tisztítószereket.
 - Egy db hosszú tapintóbetét a készülék tartozékát képezi.

- 
- Избегайте механических воздействий и колебаний на 3d-Tester.
 - При самостоятельном ремонте гарантия не распространяется.
 - Для очистки использовать средства не содержащие растворитель!
 - Удлиненный щуп заказывается отдельно.



Serwis
Szervíz

Техническое обслуживание

W razie wystąpienia technicznych trudności, otrzymają państwo natychmiastową i rzetelną pomoc.

Műszaki probléma esetén gyors és megbízható szervíz-szolgálat.

Незамедлительная техническая поддержка в случае возникновения технических сложностей





零組件說明

各部説明

각 구성품의 내용





使用前 ご使用前に 사용 전



- 確認黑色防護套是否產生真空現象，如果產生真空現象則排除之。
- 確認指示短針的位置：
應該在-1.5
- 確認指示長針的位置：
應該在50±1的位置
- 確保探測頭是否妥善地、穩固地夾持。
- 確認機台的主軸錐度靜態偏擺（請參閱頁數 43）
- 決定3D探測頭的參考長度。（請參閱頁數 45）



- 防水カバ一部にゴミが付着している場合、取り除いて下さい。
- 短針の位置を確認して下さい。
小さい目盛-1.5の位置にあることを確認して下さい。
- 長針の位置を確認して下さい。
大きい目盛50±1の位置にあることを確認して下さい。
- スタイラスが確実に取り付けられていることを確認して下さい。
- ホルダーへの取付時の振れ精度を確認して下さい。（参照43ページ）
- 3D-テスター取付時の付出し寸法を決定して下さい。



- 진공 상태로 보관 되어 있는지 확인하고 포장을 제거하세요.
- 작은 바늘의 위치를 확인하세요.
-1부터 50에 위치해야 합니다.
- 큰 바늘의 위치를 확인하세요.
50에서 오차범위 +,-1에 위치해야 합니다.
- 터치봉이 고정되어 있는지 확인하세요.
- 머신 스플리트에 런아웃을 확인하세요.
- 3D 테스터의 권장 길이를 결정하세요.
(페이지 45 참조)

1.

产生真空
確實に取り付けられていますか?
진공 포장된?



消除真空
確實に取り付けられているか確認
진공 포장을 제거해주세요!



2.

3.





調整偏擺 振れ調整方法

런아웃(Rou-out)조절



- 調整螺絲 (4 個)
- 調整ネジ (4ヶ所)
- 4개의 조절 스크류

1. 將3D探測量錶安裝到刀具夾頭。
2. 將千分量錶移動到探針球體。
3. 找到最高和最低的測量數值。
4. 調整 2 個調整螺絲將3D探測量錶調整到中心位置。重複上述步驟，直到達到所需的偏擺。
5. 確保所有調整螺絲皆以最大 2 牛頓米的扭矩鎖緊。

1. 3D-テスタをツールホルダーに取り付けます。
2. ダイヤルゲージをスタイラスの先端に接触させます。
3. 3D-テスターを回転させ振れの最高値と最低値を読み取ります。
4. 調整ネジで3D-テスターの振れ幅を調整します。
5. 望ましい振れ精度の範囲に収まるまでこの手順を繰り返します。
6. 4ヶ所の調整ネジを最大2Nmのトルクでしめつけます。

1. 둘째에서 3D-테스터를 장착하십시오.
2. 터치볼을 쪽으로 디이얼게이지를 이동하십시오.
3. 측정범위의 최고점과 최저점을 찾으십시오.
4. 4개의 조절스크류에서 일직선방향의 2개의 조절스크류를 한세트로 번갈아 조정하여 중앙(Center position)지점으로 3D-테스터의 정도를 맞추십시오.
5. 원하는 런아웃(정도)을 맞출때까지 같은 방법으로 조절을 여러 번 반복진행하십시오.
6. 모든 4개 조절스크류는 단단하게 조여주어야합니다. (최대토크 2nm)



徑向探測

ラジアル方向の測定

반경 프루브(Radial Probing)

1. 將3D探測量錶插入主軸。切斷冷卻液供應並關掉主軸。
2. 請確保探測角度為完全垂直。否則，測量可能會失敗。
3. 小心移動3D探測量錶到工件的邊緣，直到長指針開始移動。繼續此動作直到兩個指針（長與短指針）準確顯示0。
4. 在此位置，主軸的對稱軸已精確地定位到工件的邊緣。

注意事項：

超過工件的邊緣 1.5mm 之內（小指針停在紅色區域）並沒有關係。超過 1.5mm 之後，機械止擋件會讓探針停在預定的斷裂點，以保護3D探測量錶。

重點： 僅有順向量測才是正確的測量。（反向=逆向錯誤）



- 1. 3D-テスタをツールホルダーに取り付けます。クーラント供給をOFFにして主軸の回転を止めます。
- 2. 測定は正確に垂直な状態で行って下さい。さもなくとも測定できないことがあります。
- 3. 3D-テスタをゆっくりワークピースに近づけワークに接触させ、長い指針と短い指針の両方が0を示すまで動かし続けます。
- 4. その位置が原点となります。

注意：

この時ワークピースの端を通過しても1.5mm以内なら問題ありません。（標準φ3.0スタイルス使用時）

1. 5mmを超えたら3D-テスタ保護の為、あらかじめ決められた破断点でスタイルスが破損します。

重要： 3D-テスタをワークピースに近づける方向で測定して下さい。
(ワークピースから離れる方向では正確な測定が行えません。)

- 1. 머시닝센터 툴홀더에 3D-테스터기를 장착합니다.(절삭유off/스핀들회전off)
- 2. 측정시 터치봉이 정확하게 수평이 되었는지 확인 하십시오.
- 3. 3D-테스터기의 터치봉을 피삭재의 끝쪽으로 조심스럽게 이동하여 인디케이터의 바늘(큰/작은)이 눈금"0"에 위치시킵니다.
- 두개의 3D테스터기의 바늘(큰/작은)이 둘다 정확하게 „0“을 가르켜야합니다.
- 4. 이 위치는 스핀들의 기준축이 피삭재끝부분에 위치하여야합니다.

주의 :

최대 1.5mm까지는 피삭재의 끝부분을 더 지나가도 문제가 되지 않습니다。(3D 테스터기의 작은바늘이 눈금 빨간부분이내)

1.5mm 가 지나면 3D테스터기를 보호하기 위해서 내부의 기계적인 제한장치로 인하여 터치봉의 충격절단부가 부러집니다.

주요사항: 정확한 측정은 측정 부위를 통해서만 가능합니다.





軸向探測

アキシャル方向の測定

축 프루브(Axial Probing)



1. 使用預先設定的裝置確定3D 探測量錶的基準長度。請注意，必須從此長度減去1.5mm。
2. 將3D 探測量錶插入主軸。切斷冷卻液供應並關掉主軸。
3. 請確保探測角度為完全垂直。否則，測量可能會失敗。
4. 小心移動3D 探測量錶到工件的表面，直到長指針開始移動。繼續此動作直到兩個指針（長與短指針）準確顯示 0。
5. 現在，主軸所在的高度，就是已確定的基準長度，正位於工件上方。

注意事項：

超過工件的邊緣 1.5 mm 之內（小指針停在紅色區域）並沒有關係。超過 1.5 mm 之後，機械止擋件會讓探針停在預定的斷裂點，以保護3D 探測量錶。



1. あらかじめセットしてあるツールホルダーとの合計で3Dテスタの基準の長さを決めます。この長さから1.5mmを差し引いて下さい。
2. 3D-テスタを主軸に取り付けます。
クーラント供給をOFFにして主軸の回転を止めます。
3. 測定は正確に垂直な状態で行って下さい。
さもないと測定できないことがあります。
4. 3D-テスタをゆっくりワークピースに近づけワークに接触させ、長い指針と短い指針の両方が0を示すまで動かし続けます。
5. その位置が原点となります。



注意：

この時ワークピースの端を通過しても1.5mm以内なら問題ありません。（標準φ3.0スタイラス使用時）

1.5 mmを超えたたら3D-テスタ保護の為、あらかじめ決められた破断点でスタイラスが破損します。



1. 프리세팅 장치로 3D-테스터의 길이를 측정할 수 있습니다.
1.5mm를 이 길이에서 빼야합니다. (주위)
2. 머시닝센터 툴홀더에 3D-테스터기를 장착합니다.
(절삭유 off, 스픈들 off)
3. 측정시 터치봉이 정확하게 수평이 되었는지 확인 하십시오.
그러지 않으면, 측정이 잘못될 수 있습니다.
4. 3D-테스터기의 터치봉을 피삭재의 끝쪽으로 조심스럽게 이동하여 인디케이터의 바늘(큰/작은)이 눈금"0"에 위치시킵니다.
두개의 3D테스터기의 바늘(큰/작은)이 둘다 정확하게 „0“을 가르켜야합니다.
5. 지금 스픈들은 피삭재위의 측정한 높이에 위치하게 됩니다.

주의 :

최대 1.5mm까지는 피삭재의 끝부분을 더 지나가도 문제가 되지 않습니다. (3D 테스터기의 작은바늘이 눈금 빨간부분이내)


1.5mm가 지나면 3D테스터기를 보호하기 위해서 내부의 기계적인 제한장치로 인하여 터치봉의 충격절단부가 부러집니다.



平行運行X/Y/Z軸X/Y/Z

平面の測定

평행 X/Y/Z 축



1. 安裝3D探測頭到主軸上。 切斷冷卻液供應，並且停止主軸轉動。

2. 小心地移動3D探測頭，接觸到工件的邊緣，直到指示長針開始轉動。

3. 現在，您可以開始沿著工件邊緣移動，以確認X、Y及Z軸的平行度。

注意： 超過工件的邊緣直到1.5mm是沒有問題的。（短型指針在紅色的區塊）若超過1.5mm，3D探測頭內建機械極限停止結構，使探針在預設的斷裂點前停止，以保護3D探測頭。



1. 3D-テスタをツールホルダーに取りつけます。 クーラントをOFFにして主軸の回転を止めます。

2. 3D-テスタをゆっくりワークピースに近づけワークピースに接触させます。続けて、測定位置まで移動させます。

3. 測定するワークピースの平面に沿って3D-テスタを移動させます。

注意：

この時ワークピースの端を通過しても1.5mm以内なら問題ありません。（標準φ3.0スタイルラス使用時）1.5mmを超えたら3D-テスター保護の為、あらかじめ決められた破断点でスタイルラスが破損します。



1. 3D 테스터를 스판들에 넣으세요. 절삭유 공급을 중단하고 스판들을 잠그세요


2. 3D 테스터를 큰 바늘이 움직일 때 까지 소재의 가장자리로 조심스럽게 움직이세요. 원하는 위치에 도달할 때 까지 지속하세요.

3. 위치에 도달하면 모든 축의 평행을 확인하기 위해 소재의 가장자리를 따라 움직일 수 있습니다.

알아두기 사항:

소재의 가장자리 1.5mm 까지는 문제가 되지 않습니다.(빨간 범위내 작은 바늘)

1.5mm를 벗어나면, 3D 테스터를 보호하기 위해 측정이 멈춥니다.



撞擊過後 クラッシュ時 파손의 경우

1. 確認黑色探針座的功能及動作是正常的。
2. 確認量錶本體的功能及動作是正常的。
3. 確認指示短針的位置：
應該為-1.5
4. 確認指示長針的位置：
應該為50±/-1的位置
5. 確保探測頭是否妥善地安裝、夾持。
6. 確認是否有必要調整機台的主軸錐度靜態偏擺
(請參閱頁數43)

注意：如果有誤差，我方會提供迅速、非官僚作風的服務。
如果您需要，我方也可提供有測試認證的快驗服務。



- 1. スタイラスが正常に動作しているか確認して下さい。
- 2. ダイヤルの針が正常に動作しているか確認して下さい。
- 3. 短針の位置を確認して下さい。: 小さい目盛-1.5の位置にあることを確認して下さい。
- 4. 長針の位置を確認して下さい。: 大きい目盛50±1の位置にあることを確認して下さい。
- 5. スタイラスが確実に取り付けられていることを確認して下さい。
- 6. ホルダーへの取付時の振れ精度を確認して下さい。 (参考図43ページ)

注意：不具合があれば、ご購入店にご連絡ください。
ご希望なら、メーカーにて動作確認を行うこともできます。



- 1. 터치봉 움직임에 대해서 확인하세요
- 2. 바늘의 움직임에 대해서 확인하세요
- 3. 작은 바늘의 위치를 확인하세요:
-1부터 50에 위치해야 합니다.
- 4. 큰 바늘의 위치를 확인하세요:
50에서 오차범위 +,-1에 위치해야 합니다.
- 5. 측정부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
- 6. 머신스핀들에 런아웃에 대해서 확인하세요.

만약 문제가 있다면 A/S 서비스를 제공.
A/S 후에 검사인증의 재발급 가능.





更換探針/黒色防護套 スタイルスと防水カバーの交換 터치봉의 교환 / 포장



- 打開黑色防護套，並且從溝槽中取下。
- 翻起、脫下黑色防護套。
- 手動旋開探針（如果有必要，可以使用小型鉗子鬆開探針）。
- 完整旋開探針，並且確保黑色止付螺絲也沒有鎖在上頭。
- 旋上新的探針，並且手動鎖緊。
- 穿過探針，套上黑色防護套。
- 把黑色防護套拉上探針座，並且套進溝槽。

注意：請確認真圓度！



- 防水カバーを本体の溝から取り外します。
- 防水カバーを本体から取り外します。
- スタイルスを手動で外します。(必要なならば小さいプライヤーを使用してもかまいません)
- スタイルスを完全に外したら中のイモネジも同様に外します。
- 新しいスタイルスを取り付けしめ込みます。
- 防水カバーを取り付けます。
- 防水カバーを本体の溝にはめ込みます。

注意：振れ精度を確認して下さい。



- 포장을 뜯고 그루브 바깥쪽으로 제거합니다.
- 위쪽으로 옮겨 제거해주세요.
- 측정부위의 나사를 풀니다.(터치봉은 작은 펜치로도 제거가 가능합니다.)
- 측정부위의 나사를 완전히 풀고 핀을 확실히 풀어주세요.
- 새로운 터치봉을 단단하게 조입니다.
- 밀폐 부분을 기기 안쪽으로 향하게 놓습니다.
- 측정부위 반대쪽으로 밀폐부분을 놓고 그루브 안쪽으로 닫습니다.

주의: 교환 후 런아웃 체크



聲明：

- 強烈震盪前，請保護您的3D 探測量錶。
- 如果拆解3D 探測量錶，保固將失效
- 請使用不含溶劑的清潔劑清洗
- 提供較長的探針為選購配件



通知：

- 3D-テスターに強い衝撃を与えないで下さい。
- 分解された場合は保証いたしかねます。
- クリーニングは無溶剤タイプの洗浄剤をご使用下さい。
- $\phi 6.0$ ロングスタイルスも用意しております。



주의 :

- 강한 충격으로부터 3D-테스터기를 보호하십시오.
- 만약 3D-테스터를 분해 할 경우에는 제품품질보장은 되지 않습니다.
- 제품을 깨끗이하기 위해 글리너(Solvent-free detergents)로 깨끗이 하십시오.
- 롱타입 터치봉은 추가로 구매하여 사용할 수 있습니다.





緊急代用服務
サービス
서비스(Service)



若發生技術上的問題，我們會馬上幫您排除問題，值得您信賴。



ご不明な点がございましたら当社担当者までお問合せ下さい。



기술적인 도움이 필요하시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.



Herausgeber - Editor:

Tschorn GmbH

Mess- und Spannmittel

Dieselstraße 8
73660 Urbach - Germany

Fon +49 7181 606 986 - 0

Fax +49 7181 606 986 - 9

info@tschorn-gmbh.de

www.tschorn-gmbh.de

UST-ID (VAT-No.): DE159254676

Steuer-Nr.: 82001/11068

GLN: 42 6019227 000 1

Amtsgericht Stuttgart HRB282166

Geschäftsführer - General Manager:

Ralf Tschorn

Stellv. Geschäftsführerin - Deputy Manager:

Alexandra Tschorn

Gesellschafter - Participator:

Ralf Tschorn

Copyright:

Alle Flaggen: © moonrun - Fotolia.com

Flagge Japan: © irina - Fotolia.com

Flagge Südkorea: © Ray - Fotolia.com

Abbildung S.6, 12, 18, 24, 30: © Fiedels - Fotolia.com